

Verificação de Conformidade - Agosto 2007

ETAR	Data Amostragem	Critério da Licença de Descarga						Entrada				Saída				% Redução		
		VLE	% Min. Red.	CQO	CBO ₅	SST	pH	CQO (mg/L)	CBO ₅ (mg/L)	SST (mg/L)	pH	CQO (mg/L)	CBO ₅ (mg/L)	SST (mg/L)	pH	CQO	CBO ₅	SST
Viana do Castelo - Cidade	29-08-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	730	640	360	6,9	70	20	22	7,5	90%	97%	94%
Viana do Castelo - Zona Industrial	29-08-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	380	150	170	8,5	62	< 8	< 17	7,7	84%	> 95 %	> 90 %
Caminha	22-08-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	560	350	150	7	54	< 8	< 17	7,6	90%	> 98 %	> 89 %
Gelfa	22-08-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	670	460	260	7,1	30	< 8	< 17	7,5	96%	> 98 %	> 93 %
Ponte de Lima	08-08-2007		X	75%	90%	90%	-	590	440	230	-	47	8,8	20	-	92%	98%	91%
Ponte da Barca	08-08-2007		X	75%	90%	90%	-	740	620	320	-	18	< 8	< 17	-	98%	> 99 %	> 95 %
Valença	22-08-2007		X	75%	70%	90%	-	790	460	280	-	30	< 8	< 17	-	96%	> 98 %	> 94 %
Melgaço	22-08-2007		X	75%	90%	90%	-	460	240	180	-	93	21	64	-	80%	91%	64%
Arcos de Valdevez	08-08-2007		X	75%	90%	90%	-	660	490	270	-	41	< 8	24	-	94%	> 98 %	91%
Lanheses/Geraz do Lima	08-08-2007		X	75%	90%	90%	-	490	230	280	-	43	8,1	22	-	91%	96%	92%
Barroselas	29-08-2007		X	75%	90%	90%	-	1400	960	1000	-	70	< 8	18	-	95%	> 99 %	98%
Monção	22-08-2007		X	75%	90%	90%	-	760	410	340	-	55	< 8	22	-	93%	> 98 %	94%
Remoães	22-08-2007		X	75%	70%	90%	-	3900	3300	2800	-	93	12	62	-	98%	99,6%	98%
Paredes de Coura	22-08-2007		X	75%	70%	90%	-	380	220	140	-	40	< 8	< 17	-	89%	> 96 %	> 88 %
Vila Nova de Cerveira	22-08-2007		X	75%	70%	90%	-	830	480	170	-	120	22	55	-	86%	95%	68%

Legenda:

	ETAR em fase de Remodelação
	ETAR em fase de Arranque
	ETAR em Exploração Regular